


## 1) PROGEO MOLINI – strada Bergonzi 54, Vicofertile





**AIA-IPPC**

# MonitoRem

**Monitoraggio  
Remoto**

**Ver. 1.0**

Testo
Modo
Grafico



Progeo società coop. agricola

Sede: Progeo società coop. agricola

Attività: produzione farine di grano tenero


...: Anno 2011 ...

1. Azienda
2. Sede Locale
3. Ortofoto
4. AIA/Certificazioni
5. Attività
6. Produzione/Consumi
7. Emissioni
8. Controllo Rumore
9. Controllo Falda
10. Dati di Monitoraggio
11. Incidenti Segnalati

### 8. Controllo Rumore

#### Stazioni Fonometriche

Satellite




Google

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (1)</u>	<u>16/12/2012</u>	<u>46</u>	<u>44,4</u>
<u>2 (2)</u>	<u>16/12/2012</u>	<u>58,8</u>	<u>58,2</u>
<u>3 (3)</u>	<u>16/12/2012</u>	<u>56,3</u>	<u>55,7</u>

### Sorgenti S1, S2, S3

## 2) BORMIOLI LUIGI – viale Europa 72



**arpa** **AIA-IPPC** **MonitoRem** Monitoraggio Remoto Ver. 1.0

Testo Modulo Grafico

**Immagine o Logo**  
**Unità Locale**  
**Non Disponibile**

Bormioli Luigi S.p.A.  
 Sede: Moletolo  
 Attività: produzione divetro cavo

...: Anno  ...

1. Azienda
2. Sede Locale
3. Ortofoto
4. AIA/Certificazioni
5. Attività
6. Produzione/Consumi
7. Emissioni
8. Controllo Rumore
  - Staz. Fonom. n.1
  - Staz. Fonom. n.2
  - Staz. Fonom. n.3
  - Staz. Fonom. n.4
  - Staz. Fonom. n.5

8. Controllo Rumore  
 Stazioni Fonometriche

Satellite

Google

Map data ©2014 Google Imagery ©2014, DigitalGlobe Terms of Use Report a map error

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (4)</u>	<u>16/11/2011</u>	<u>59.8</u>	<u>58.4</u>
<u>2 (5)</u>	<u>16/11/2011</u>	<u>64.4</u>	<u>62.2</u>
<u>3 (6)</u>	<u>16/11/2011</u>	<u>73.4</u>	<u>69.6</u>
<u>4 (7)</u>	<u>16/11/2011</u>	<u>73.7</u>	<u>73.4</u>
<u>5 (8)</u>	<u>16/11/2011</u>	<u>62.2</u>	<u>56.7</u>

### Sorgenti S4, S5, S6, S7


3) BARILLA – via Mantova 166

Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (9)</u>	<u>04/11/2010</u>	<u>67.0</u>	<u>59.5</u>
<u>2-4 (10)</u>	<u>18/11/2009</u>	<u>71.5</u>	<u>60.5</u>
<u>3 (11)</u>	<u>18/11/2009</u>	<u>57.5</u>	<u>54.0</u>

Sorgenti: S8, S9, S10, S11, S12

#### 4) ELETTROGALVANICA CHIARI – via Mercalli, 20/A





**AIA-IPPC**

# MonitoRem

**Monitoraggio  
Remoto**

**Ver. 1.0**

Testo
Modo
Grafico

Immagine o Logo  
Unità Locale  
**Non Disponibile**

Elettrogalvanica Chiari S.r.l.

Sede: Parma

Attività: **trattamenti superficiali di zincatura lucidatura d**

... Anno 2012 ...


- 1. Azienda
- 2. Sede Locale
- 3. Ortofoto
- 4. AIA/Certificazioni
- 5. Attività
- 6. Produzione/Consumi
- 7. Emissioni
- 8. **Controllo Rumore**

- Staz. Fonom. n.1
- Staz. Fonom. n.2

### 8. Controllo Rumore

#### Stazioni Fonometriche

Satellite




Google

#### Riepilogo

Punto	Data	Leq Day	Leq Night
<b>1 (12)</b>	<b>07/05/2012</b>	<b>65,6</b>	
<b>2 (13)</b>	<b>03/05/2012</b>	<b>60,3</b>	

#### Sorgenti S13, S14

## 5) CROWN Imballaggi Italia srl – strada Ugozzolo 100/A




AIA-IPPC
MonitoRem

Monitoraggio Remoto  
Ver. 1.0

Testo  
 Modo  
 Grafico

Immagine o Logo

Unità Locale

Non Disponibile

Crown Imballaggi Italia S.R.L.

Sede: Stab. Parma

Attività: Fabbr. contenitori metallici

...: Anno 2013 ...

- 1. Azienda
- 2. Sede Locale
- 3. Ortofoto
- 4. AIA/ Certificazioni
- 5. Attività
- 6. Produzione/Consumi
- 7. Emissioni
- 8. Controllo Rumore
  - Staz. Fonom. n.1
  - Staz. Fonom. n.2
  - Staz. Fonom. n.3

**8. Controllo Rumore**

**Stazioni Fonometriche**



### Riepilogo



<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<b>1 (14)</b>	<b>02/05/2012</b>	<b>57,5</b>	<b>54,5</b>
<b>2 (15)</b>	<b>02/05/2012</b>	<b>56,5</b>	<b>52,5</b>
<b>3 (16)</b>	<b>02/05/2012</b>	<b>57,5</b>	<b>55,5</b>


### Sorgente S15

## 6) IREN - DEPURATORE PARMA OVEST – via Marsiglio Ventura 4/A

<http://www.arpa.emr.it/monitorem/acustica.php?anno=5&ul=46>

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?



...: MonitoRem - PUB ...

---


**AIA-IPPC**
**MonitoRem**
Monitoraggio Remoto Ver. 1.0

Testo
Modo
Grafico



Più grande, più vicina.

Enia S.p.A.

Sede: Dep. PR Ovest tratt. rifiuti liquidi


Attività: Depurazione e trattamento rifiuti

...: Anno 2009 ...

1. Azienda
2. Sede Locale
3. Ortofoto
4. AIA/Certificazioni
5. Attività
6. Produzione/Consumi
7. Emissioni
8. Controllo Rumore

### 8. Controllo Rumore

#### Stazioni Fonometriche




Google

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (17)</u>	<u>20/06/2011</u>	<u>57,7</u>	<u>56,6</u>
<u>2 (18)</u>	<u>20/06/2011</u>	<u>59</u>	<u>54,4</u>

### Sorgenti S16, S17

## 7) GRECI Industria Alimentare Spa – Ravadese




The screenshot shows the 'MonitoRem' web application interface. The browser address bar displays 'www.arpa.emr.it/monitoRem/acustica.php?anno=4&ul=19'. The page header includes the ARPA logo, 'AIA-IPPC', 'MonitoRem', 'Monitoraggio Remoto', and 'Ver. 1.0'. The main content area is titled '8. Controllo Rumore' and 'Stazioni Fonometriche'. It features a satellite map of the industrial site with four noise monitoring stations marked with blue icons and numbered 1, 2, 3, and 4. The map also shows 'Strada Provinciale 72' and 'Strada Traversante Ravadese'. On the left side, there is a sidebar with a 'Testo' / 'Modo' / 'Grafico' selector, the GRECI logo, and a list of navigation options: 1. Azienda, 2. Sede Locale, 3. Ortofoto, 4. AIA/Certificazioni, 5. Attività, 6. Produzione/Consumi, 7. Emissioni, 8. Controllo Rumore, 9. Controllo Falda, 10. Dati di Monitoraggio, 11. Incidenti Segnalati. Below the sidebar, there is a dropdown menu for the year '2008' and the text 'ARPA Sezione di Parma'.

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq, Day</u>	<u>Leq, Night</u>
<u>1 (19)</u>	<u>10/08/2011</u>	<u>57.4</u>	<u>51.4</u>
<u>2 (20)</u>	<u>10/08/2011</u>	<u>68.6</u>	<u>67.4</u>
<u>3 (21)</u>	<u>10/08/2011</u>	<u>60.8</u>	<u>62.3</u>
<u>4 (22)</u>	<u>10/08/2011</u>	<u>68.8</u>	<u>68.8</u>

### Sorgenti S18, S19, S20

## 8) IREN - IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO - Via Lazio 4/A



AIA-IPPC
MonitoRem

Monitoraggio Remoto  
Ver. 1.0

Testo   Modo   Grafico

---

**Immagine o Logo**  
Unità Locale  
**Non Disponibile**

---

Iren Energia Spa

Sede: Centrale teleriscaldamento

Attività: Centrale Cogenerazione

---

...: Anno 2012 ...

- 1. Azienda
- 2. Sede Locale
- 3. Ortofoto
- 4. AIA/Certificazioni
- 5. Attività
- 6. Produzione/Consumi
- 7. Emissioni
- 8. Controllo Rumore
  - Staz. Fonom. n.1
  - Staz. Fonom. n.2
  - Staz. Fonom. n.3
  - Staz. Fonom. n.4


**8. Controllo Rumore**  
Stazioni Fonometriche

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (23)</u>	<u>10/12/2012</u>	<u>53</u>	<u>44</u>
<u>2 (24)</u>	<u>11/12/2012</u>	<u>61</u>	<u>55</u>
<u>3 (25)</u>	<u>12/12/2012</u>	<u>53</u>	<u>48</u>
<u>4 (26)</u>	<u>13/12/2012</u>	<u>46</u>	<u>39</u>

### Sorgente S21

## 9) ZEP – NICASIL – Via Botteri 16



The screenshot shows the 'MonitoRem' web application interface. The browser address bar displays 'www.arpa.emr.it/monitoRem/acustica.php?anno=7&ul=60'. The page header includes the ARPA logo, 'AIA-IPPC', 'MonitoRem', 'Monitoraggio Remoto', and 'Ver. 1.0'. The main content area is titled '8. Controllo Rumore' and 'Stazioni Fonometriche'. It features a satellite map of an industrial area with two measurement points marked with blue '1' and '2'. The map includes a compass, a person icon, and zoom controls. A sidebar on the left contains navigation options: 'Testo', 'Modo', and 'Grafico'. Below these are sections for 'Immagine o Logo Unità Locale' (marked 'Non Disponibile'), company information for 'Zep Srl - Nicasil Srl' (Sede: Moletolo, Attività: Trattamento superficiale metalli), and a menu with 11 items, including '8. Controllo Rumore'. The footer of the application area reads 'ARPA Sezione di Parma' and 'Servizio Sistemi Ambientali - Cont@tto - 2005 - 2014'.

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (27)*</u>	<u>06/07/2011</u>	<u>65,1</u>	
<u>2 (28)*</u>	<u>06/07/2011</u>	<u>64,6</u>	

### Sorgenti S22, S23

\* errata la localizzazione dei rilievi nella fotoarea, in quanto la ditta non è quella adiacente, ma dall'altra parte della strada.

## 10) ZINCOMET – Strada Naviglio Alto 85

<http://www.arpa.emr.it/monitorem/acustica.php?anno=8&ul=53>

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

 Preferiti
  Siti suggeriti
  HotMail gratuita
  Personalizzazione collegamenti
  WindowsMedia
  Raccolta Web Slice

...: MonitoRem-PUB :...

---



**AIA-IPPC**

# MonitoRem

Monitoraggio Remoto  
Ver. 1.0

[Testo](#)
[Modo](#)
[Grafico](#)

Immagine o Logo  
Unità Locale  
**Non Disponibile**

Zincomet S.n.c  
Sede: Parma  
Attività: impianto di zincatura


...: Anno  ...

1. Azienda
2. Sede Locale
3. Ortofoto
4. AIA/Certificazioni
5. Attività
6. Produzione/Consumi
7. Emissioni
8. Controllo Rumore
  - Staz. Fonom. n.1
  - Staz. Fonom. n.2

### 8. Controllo Rumore

#### Stazioni Fonometriche

Satellite




Google Map data ©2014, Google Imagery ©2014, DigitalGlobe Terms of Use Report a problem

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (29)</u>	<u>26/04/2012</u>	<u>64,1</u>	<u>59</u>
<u>2 (30)</u>	<u>26/04/2012</u>	<u>59,3</u>	<u>48,7</u>

### Sorgente S24

## 11) GUAZZI – Strada Naviglio Alto n. 85



**arpa** **AIA-IPPC** **MonitoRem** Monitoraggio Remoto Ver. 1.0

Testi Modo Grafico

Immagine o Logo  
 Unità Locale  
**Non Disponibile**

Guazzi S.r.L.  
 Sede: Parma  
 Attività: impianto di nichelatura e cromatura

...: Anno  ...

1. Azienda
2. Sede Locale
3. Ortofoto
4. AIA/Certificazioni
5. Attività
6. Produzione/Consumi
7. Emissioni
8. Controllo Rumore
  - Staz. Fonom. n.1
  - Staz. Fonom. n.2
9. Controllo Falda
10. Dati di Monitoraggio
11. Incidenti Segnalati

ARPA Sezione di Parma Servizio Sistemi Ambientali - Cont@tto - 2005 - 2014

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (31)</u>	<u>11/03/10</u>	<u>69.5</u>	<u>59.5</u>
<u>2 (32)</u>	<u>17/03/2009</u>	<u>56.6</u>	<u>49.9</u>

### Sorgente S25

## 12) CARTIERA PORPORANO – VIA M.PERNIS, 23/A, Porporano

<http://www.arpa.emr.it/monitorem/acustica.php?anno=8&ul=37>

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?






...: MonitoRem - PUB ...

---


**AIA-IPPC**
**MonitoRem**
Monitoraggio Remoto Ver. 1.0

Testo
Modo
Grafico

**Immagine o Logo**

**Unità Locale**

**Non Disponibile**

Cartiera di Porporano Srl

Sede: Porporano


Attività: Produzione carta in bobine

...: Anno 2012 ...

- 1. Azienda
- 2. Sede Locale
- 3. Ortofoto
- 4. AIA/Certificazioni
- 5. Attività
- 6. Produzione/Consumi
- 7. Emissioni
- 8. **Controllo Rumore**
  - Staz. Fonom. n.1
  - Staz. Fonom. n.2

### 8. Controllo Rumore

#### Stazioni Fonometriche



Google

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (33)</u>	<u>14/03/2012</u>	<u>55,8</u>	<u>53,5</u>
<u>2 (34)</u>	<u>14/03/2012</u>	<u>55,5</u>	<u>55,1</u>

### Sorgente S26

### 13) COLUMBUS – Strada Barghetto 8/A, Martorano

http://www.arpa.emr.it/monitorem/acustica.php?anno=8&ul=44

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

★ Preferiti ★ Siti suggeriti M HotMail gratuita M Personalizzazione collegamenti M WindowsMedia Raccolla Web Slice

...: MonitoRem-PUB...

---


**AIA-IPPC**
**MonitoRem**
Monitoraggio Remoto Ver. 1.0

Testo
Modo
Grafico

**Immagine o Logo**  
**Unità Locale**  
**Non Disponibile**

Columbus S.r.l.  
Sede: Martorano  
Attività: lavorazione pomodoro

...: Anno 2012 ...

- 1. Azienda
- 2. Sede Locale
- 3. Ortofoto
- 4. AIA/Certificazioni
- 5. Attività
- 6. Produzione/Consumi
- 7. Emissioni
- 8. Controllo Rumore
- 9. Controllo Falda
- 10. Dati di Monitoraggio
- 11. Incidenti Segnalati

**8. Controllo Rumore**  
**Stazioni Fonometriche**



Satellite


Google

#### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<b>1 (35)</b>	<b>11/09/2012</b>	<b>48</b>	<b>47,5</b>
<b>2 (36)</b>	<b>11/09/2012</b>	<b>45,5</b>	<b>47,5</b>
<b>3 (37)</b>	<b>11/09/2012</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>4 (38)</b>	<b>11/09/2012</b>	<b>58,5</b>	<b>54,5</b>

#### Sorgenti S27, S28

## 14) EMILCAP Società Consortile a.r.l. – Strada dei Mercati 17





**AIA-IPPC**

# MonitoRem

**Monitoraggio  
Remoto**

**Ver. 1.0**

Testo
Modo
Grafico

**Immagine o Logo  
Unità Locale**

**Non Disponibile**

**EMILCAP Società Consortile  
a.r.l.**

---

**Sede:** Strada dei Mercati-  
Parma

---

**Attività:** produzione  
mangimi/semi/burro

...: Anno 2012 ...

- 1. Azienda
- 2. Sede Locale
- 3. Ortofoto
- 4. AIA/Certificazioni
- 5. Attività
- 6. Produzione/Consumi
- 7. Emissioni
- 8. **Controllo Rumore**
  - Staz. Fonom. n.1
  - Staz. Fonom. n.2

**8. Controllo Rumore**  
**Stazioni Fonometriche**

### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<u>1 (39)</u>	<u>26/04/2012</u>	<u>67,1</u>	<u>59,8</u>
<u>2 (40)</u>	<u>03/05/2012</u>	<u>69,5</u>	<u>58</u>
<u>3 (41)</u>	<u>07/05/2012</u>	<u>55,3</u>	<u>47,5</u>
<u>4 (42)</u>	<u>08/05/2012</u>	<u>61,2</u>	<u>55,6</u>

### Sorgente S29

## 15) CROMITAL SRL – VIA RAVASINI 2/A

<http://www.arpa.emr.it/monitorem/acustica.php?anno=8&ul=48>

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

 Preferiti
  Siti suggeriti
  HotMail gratuita
  Personalizzazione collegamenti
  WindowsMedia
  Raccolta Web Slice

...: MonitoRem-PUB ...


**AIA-IPPC**
**MonitoRem**
Monitoraggio Remoto Ver. 1.0

**8. Controllo Rumore**  
Stazioni Fonometriche

Testo Modo Grafico

**Immagine o Logo  
Unità Locale  
Non Disponibile**


Cromital Srl

Sede: via Ravasini

Attività: Cromatura elettrolitica a spessore

...: Anno  ...

1. Azienda
2. Sede Locale
3. Ortofoto
4. AIA/Certificazioni
5. Attività
6. Produzione/Consumi
7. Emissioni
8. Controllo Rumore
9. Controllo Falda



### Riepilogo

<u>Punto</u>	<u>Data</u>	<u>Leq Day</u>	<u>Leq Night</u>
<b>1 (43)</b>	<b>11/07/2012</b>	<b>65,7</b>	
<b>2 (44)</b>	<b>11/07/2012</b>	<b>62,4</b>	

### Sorgente S30